


Koordinační situace

Hodnocení růstových kvalit stávajících stromů dle Doc. Ing. Pejchala, CSc.

- 1 - Dřeviny dokonale zavěšené a zdravé, s dlouhodobým výhledem existence
- 2 - Dřeviny dobře zavěšené a zdravé, jen s menšími nepravidelnostmi ve tvaru nebo zavěšení koruny, s dlouhodobým výhledem existence
- 3 - Dřeviny zdravé, avšak tvarově značně narušené (např. vysokovytěžené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence
- 4 - Dřeviny poškozené, v počátečním stadiu nemoci, přestárle a bez výhledu dlouhodobé existence, určené někdy na dožití a k postupné likvidaci
- 5 - Dřeviny silně napadené chorobami, téměř suché, hrozící zřícením, nebo dřeviny bránící výrazně růstu dřevin cennějších, určené k neprodlené likvidaci



Legenda:

- IO 01 Příprava území a komunikace
- Vyhroubení figur pro zpevněné plochy
  - Odstranění stávajícího povrchu cesty
  - Odstranění zbytků po kácení dřevin
  - Ochrana dřevin na staveništi bedněním
  - Kácení soliterních dřevin
  - Dřeviny určené k náhradě
  - Dřeviny určené k přesazení v rámci řešeného území
  - Dřeviny určené k přesazení mimo řešené území
  - Rekonstrukce povrchu stávající komunikace
  - Navržené komunikace s povrchem mlatovým
  - Navržená komunikace s povrchem kamenným
  - Osa navržené komunikace
  - Navržený obrubník
  - Hranice svahování cest
  - Popis tras komunikací
- IO 02 Přeložka veřejného osvětlení
- Stávající osvětlení
  - Přeložený sloup veřejného osvětlení
- IO 03 Sadové úpravy a mobiliář
- Strom listnatý - navržený
  - Umístění nahrazených a přesazených stromů
  - Stávající strom listnatý
  - Stávající strom jehličnatý
  - Obvod koruny stromu
  - Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách
  - Odstranění ochrany dřevin na staveništi
  - Skupina keřů navržená
  - Trávník parkový - stávající
  - Trávník luční - navržený
  - Stávající porost svahu
  - Ohumusování 20 cm ornice
  - Lavička - navržená

Použitý rostlinný materiál:


- 1 Acer pseudoplatanus
- 2 Tilia cordata 'Rancho'
- 3 Ligustrum vulgare
- 4 Viburnum opulus
- 5 Ribes alpinum

- Hranice řešeného území
- Hranice parcel
- Číslo parcely

Inženýrské sítě

- Jihomoravská plynárenská, a.s.
- E.ON Česká republika, a.s.
- Vodovod - VAS, a.s.
- Kanalizace - VAS, a.s.
- Veřejné osvětlení - stávající
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Poznámka:  
Před započítáním prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových, je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Projekt: krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, tel.: 548 525 991				
Zpracoval:			Datum:	červen 2009
Ing. Helena Finštrlová			Měřítko:	1:500
Ing. Barbora Janečková			Druh dok.:	RPD
			Č. zakázky:	0725
			Č. výkresu:	Č. soupavy:
Investor: MěÚ Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 31			03	
Název akce: Úprava okolí poutního kostela na Zelené hoře Žďár nad Sázavou - 3. etapa				
IO 00 Obecná část				
Stavební objekt:				
Název výkresu: Koordinační situace				