



NOVÝ ROZVOD PROVEDEN KABELY UTP ULOŽENÝMI V PODHLEDU SE SVODY KE SWITCHY A K ŽÁSUVKÁM V TRUBCE ULOŽENÉ POD OMÍTKOU.
 ŽÁSUVKY DOPORUČILI OSADIT VEDLE ŽÁSUVK SILNOPROUDÝCH DO SPOLEČNÉHO RÁMEČKU.
 SVOD Z PODHLEDU K JEDNOTLIVÝM ŽÁSUVKÁM POD OMÍTKOU V TR D=25.
 ROZVOD NAD PODHLEDEM 20CW OD SILNOPROUDÝCH VEDENÍ

PODROBNÝ POPIS VĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZOR! PŘI PROVÁDĚNÍ SEKACÍH PRACÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO NAPOJENÍ ORDINACE HUDY MACKA.

Vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese <i>[Signature]</i>	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí středisko		
Místo ŽDĚR NAD SÁZ.				
Investor MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽEŤKOVA 227/1			Formát	A4
Akce			Datum	10/2024
POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ.- STAV. ÚPRAVY			Stupeň	DPS
PROSTOR V 2NP ORDINACE DIABETOLOGIE			Zak. číslo	21/24
Obsah: ELEKTRICKÉ ROZVODY SLABOPROUDÉ			Arch. č.	Kapin
			Měřítko	Č. výkresu
			1:50	D14-E3